


Anomalie di funzionamento

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona	La spina elettrica non è collegata	Collegare la spina elettrica alla rete
	Il fusibile è difettoso	Controllare il fusibile principale / interruttore di sicurezza per correnti di guasto nel quadro di distribuzione dell'edificio
	Il fusibile per correnti deboli è difettoso	Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti
	La presa elettrica è difettosa	Far riparare la presa elettrica da un elettricista specializzato
La spia LED lampeggia (rosso, 1 volta ogni 2 sec.), il getto d'acqua è freddo	Il riscaldamento del boiler non è acceso	Accendere il riscaldamento del boiler con il <Tasto selezione boiler> Il LED è acceso (blu)
La spia LED lampeggia (rosso, 2 volte ogni 2 sec.), manca l'acqua	Il rubinetto d'arresto è chiuso	Aprire il rubinetto d'arresto
	Il filtro a cestello è ostruito / calcificato	Pulire / sostituire il filtro a cestello (vedi capitolo "Pulizia / sostituzione del filtro a cestello" a pagina 68)
La spia LED lampeggia (rosso, 3 volte ogni 2 sec.), l'astina dell'erogatore non fuoriesce	L'apertura dell'astina dell'erogatore è bloccata	Controllare l'apertura dell'astina dell'erogatore Contattare il servizio clienti



Istruzioni per l'uso Geberit AquaClean 4000

Malfunzionamento	Causa	Rimedio
Il getto d'acqua è troppo debole	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	Aumentare l'intensità con la <Regolazione dell'intensità del getto>
		
	L'erogatore è ostruito / calcificato	Pulire / sostituire l'erogatore (vedi capitolo "Pulizia dell'erogatore" a pagina 66)
	Il filtro a cestello è ostruito / calcificato	Pulire / sostituire il filtro a cestello (vedi capitolo "Pulizia / sostituzione del filtro a cestello" a pagina 68)
L'acqua fuoriesce dal troppopieno a sinistra accanto all'astina dell'erogatore		Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti
L'abbassamento automatico non funziona	Le camme dell'ammortizzatore sono rotte	Contattare il servizio clienti



Se AquaClean 4000 non funziona ancora, contattare il servizio clienti.